



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**OFÍCIO Nº 1.208/2021 - PMC/SMG**

Cajamar/SP, 20 de setembro de 2021.

**Referente: Indicação nº 857/2021**  
**12ª Sessão**

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção a **Indicação nº 857/2021**, de autoria do Nobre Vereador Marcelo do Gáz e subscrito pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos por meio de seu **Memorando 2.406/2.021- SMISP**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**DANILO BARBOSA MACHADO**  
**Prefeito Municipal**

Excelentíssimo Senhor  
**SAULO ANDERSON RODRIGUES**  
Presidente da Câmara do Município de  
**CAJAMAR – SP**

Entrada na Secretaria Administrativa da Câmara  
Municipal de Cajamar em 04 / 10 / 2021  
às 19 : 54 horas.  
Protocolada Sob nº 2838 / 2021  
Marta Costa



**CAJAMAR**  
**PREFEITURA**  
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cajamar, 01 de setembro de 2.021.

Memorando: 2.406/2.021 – SMISP.

À

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**A/C: Departamento Técnico Legislativo**

**Ref.:** Memorando 2.290/2.021 – DTL/SMG  
**Assunto:** Resposta indicação 857/2.021 – 12ª Sessão

Em atenção a Indicação **857/2.021**, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos encaminhará ao Administrador Regional de Jordanésia, para que inclua na programação de serviços e realize a limpeza dos bueiros da Colina Verde em Jordanésia, final da Rua Alambari com a máxima urgência.

Atenciosamente,

  
**Israel Macêno Brandão**


Gestor de Departamento de Serviços Municipais

  
**Raul Lopes Cardoso**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

DEPARTAMENTO TÉCNICO  
LEGISLATIVO  
Recebido em

17 SET 2021

  
Recebido Por 14.40  
Horas



# Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

## GABINETE DO VEREADOR MARCELO DO GÁZ

### INDICAÇÃO Nº 857 / 2021

#### CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente:

PROCOLO  
2340/2021

DATA / HORA  
20/08/2021 15:52:34

USUÁRIO  
ester

Senhores Vereadores:

Indico ao Poder Executivo, no sentido de que Sua Excelência interceda junto ao órgão competente da municipalidade, para proceda com a limpeza dos dois únicos bueiros do Colina Verde, refaça a tubulação (está toda danificada) e seu prolongamento, (imagens anexas).

Local: Final da rua Alambari, Colina Verde - Jordanésia.


### J U S T I F I C A T I V A


A indicação supra visa atender a vários pedidos e reclamações dos moradores do local.


Tendo em vista, que é uma rua em declive, ou seja, em dias de chuva, desce muita água pluvial para o mesmo local, somente os dois bueiros existentes limpos, não são o suficiente, imagina entupidos, que é o caso atual (imagens anexas). Não obstante, devido ao grande volume de água pluvial, a tubulação que seria de captação, está toda danificada, e as duas residências mais próximas estão sendo muito afetada:

- 1) A casa do lado esquerdo, está com a estrutura abalada (está sendo escorada para não cair), ou seja, a família que reside no local está em situação de risco,
- 2) E a residência do lado direito, já caiu o muro que havia sido construído para proteção da família, já o refizeram, e a chuva já derrubou uma parte novamente, e o restante do muro está com a estrutura toda comprometida com rachaduras, podendo cair novamente a qualquer momento, ou seja, é um caso de urgência ambas as casas.



Plenário Waldomiro dos Santos, 19 de agosto de 2021.

  
MARCELO DO GÁZ  
Vereador

  
Flávio Alves Ribeiro  
Vereador


<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR</b>
Incluído no expediente da sessão Ordinária
Realizada em <u>25/08/2021</u>
Despacho: _____
 Saulo Anderson Rodrigues Presidente

DEPARTAMENTO TÉCNICO  
LEGISLATIVO  
Recebido em  
30 AGO 2021  
  
Recebido Por \_\_\_\_\_ Horas 09.33



Rachaduras por toda a extensão do muro.

DEPARTAMENTO TÉCNICO  
LEGISLATIVO  
Recebido em  
3 0 ABO 2021  
Recebido Por Mickellylus 09.33




A erosão se dá por toda a extensão do muro.

DEPARTAMENTO TÉCNICO  
LEGISLATIVO  
Recebido em

3 0 AGO 2021

*Mitchell*  
Recebido Por 09.33  
Horas



Situação do Bueiro do lado direito.





Imagem de dentro do bueiro.

DEPARTAMENTO TÉCNICO  
LEGISLATIVO  
Recebido em  
3 0 AGO 2021  
Recebido por Micelle Dias 09.33  
Horas



*Rachadura na residência.*

*Escoramento para não desmoronar*

DEPARTAMENTO TÉCNICO  
LEGISLATIVO  
Recebido em

3 0 AGO 2021

*Michelle Pires*  
Recebido Por 09 33  
Horas