



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 1.195/2021 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 20 de setembro de 2021.

Referente: **Requerimento nº 262/2021**
11ª Sessão

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção ao **Requerimento nº 262/2021**, de autoria do Nobre Vereador Eder da Silva Domingues e subscrito pelos Vereadores Flavio Alves Ribeiro e José Adriano da Conceição, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos por meio de seu **Ofício nº 2352/2021- SMISP**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP

Entrada na Secretaria Administrativa da Câmara
Municipal de Cajamar, em 04 / 10 / 20 21
às 10 : 45 horas.

Protocolado Sob nº 2825 / 20 21
Marta Costa



CAJAMAR
PREFEITURA
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cajamar, 03 de setembro de 2021.

Ofício nº 2352/2021-SMISP

A

Secretaria Municipal de Governo
A/C Departamento Técnico Legislativo

Referente: Requerimento nº 262/2021.

DEPARTAMENTO TÉCNICO
LEGISLATIVO
Recebido em
14 SET 2021
Recebido Por
14:30
Horas

Prezados,

Informamos que o recurso foi destinado para obras de infraestrutura e drenagem em toda Municipalidade com autorização da SABESP, não especificamente para drenagem e canalização do córrego localizado entre a Rua Chavantes e a Rua Corumbataí, optamos em realizar obras mencionadas no Relatório de Risco da Defesa Civil.

RUA BILAC

Área de risco no Município, onde a Defesa Civil registrou alguns escorregamentos de solo e no nível abaixo existe residências, podendo haver risco de vida.

RUA ZOALDO DE CAMPOS

Área de risco no Município, onde a Defesa Civil registrou alguns escorregamentos de solo e no nível abaixo existe residências, podendo haver risco de vida.

ESTRADA DO LIMOEIRO

Com as chuvas houve o surgimento de erosões na encosta em dois trechos, o que colocou a via em risco.

Necessária execução de contenção as margens do córrego para estabilizar a via.

PORTAL DOS IPÊS III

Com as chuvas houve o surgimento de erosões onde foi aberta uma cratera, oferecendo risco para a população e residentes próximos. Foi realizado contenção de serviços de drenagem no local.



CAJAMAR
PREFEITURA
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS


Conforme informação mencionadas acima, as obras autorizadas são de mesmo objeto relacionada em contrato, apenas foi direcionado para outros logradouros, assim não houve mudanças em relação a categoria do objeto executado.

Sem mais para o momento externamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Eng. João de Sousa da Fonseca
Gestor de Serviços Públicos


Eng. Ricardo Silas Thomaz
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos


Raul Lopes Cardoso
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos